

文水县北张乡人民政府文件

北政发〔2023〕10号

北张乡人民政府 关于印发《北张乡消防安全排查整治行动方案》的 通知

各村党支部、村委会、驻乡各站所：

现将《北张乡消防安全排查整治行动方案》印发给你们，
请结合实际认真贯彻落实。



北张乡人民政府

2023年6月13日

北张乡消防安全排查整治行动方案

近期全国消防安全生产形势较为严峻，为认真贯彻落实县委县政府领导关于消防安全的重要讲话精神，深刻汲取外地火灾事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制火灾重特大事故发生，持续保持乡安全生产形势稳定好转，从即日起在全乡开展消防安全排查整治行动。整治行动方案如下：

一、总体要求

认真贯彻落实县委县政府领导同志关于消防安全工作的重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上理念，按照“防住重特大、盯着小而险、紧跟新情况、消除空白点”的工作思路，各负其责、齐抓共管，动员全乡镇力量，全力消除各类火灾隐患，全面提升消防安全水平，坚决防范群死群伤火灾事故，推进消防安全治理体系和治理能力现代化。

二、组织领导

成立消防安全排查整治行动领导小组：

组 长：	张丽丽	党委副书记、乡长
副组长：	石晶华	人大主席
	李锦龙	党委委员、派出所所长
成 员：	武金晓	党委委员、组织委员
	郭文鹏	党委委员、武装部长
	郭宇鹏	党委委员

胡满琪	副乡长
张 博	副乡长
许向亮	便民服务中心主任
吴利锋	党群服务中心主任
宋建刚	中心校校长
邢学工	税务分局局长
郑丽香	司法所所长
张全民	市场监管局北张中队中队长
闫志勇	供电所所长
闫春丽	卫生院负责人
各村支部、村委负责人	

领导小组办公室设在社会事务办，负责消防安全排查整治行动的组织实施和统计汇总等工作。办公室主任由石晶华担任。

三、排查重点

主要针对各类医疗、卫生和托育机构、幼儿园、养老机构、学校、宾馆、饭店、劳动密集型企业、公共娱乐场所、施工工地、经营性自建房、危险化学品企业、仓储物流企业等重点场所，重点整治下列几类情形：

(一) 违规锁闭、封堵、占用、堵塞安全出口、疏散通道，楼道、楼梯间堆放易燃、可燃物品，外墙门窗设置影响逃生、自燃排烟和灭火救援的铁栅栏、广告牌等障碍物；消防通道未施划消防通道标线、标志并设置警示牌，消防通道、灭火救援场地被占

用、堵塞。

（二）电、气焊人员未持证上岗，未进行动火审批，人员密集场所在营业、使用期间内进行电气焊作业；作业现场有可燃物未清理、无监护人、未配置消防设施。违规使用瓶装液化石油气、属于易燃易爆危险品的醇基燃料等新型燃料；燃气管线、燃气用具的敷设、安装等不符合相关安全技术标准；电动自行车或其蓄电池违规在建筑内停放或充电。

（三）餐饮场所内厨房未按规定进行防火分隔，排油烟罩及烹饪部位未按规定设置自动灭火装置，排油烟管道未按防火分区设置，且未按照规定设置防火阀，排油烟管道未定期清洗；冷库内部选用燃烧性能低于 B1 级的材料制作保温层，穿过保温层的电气线路未采取穿管保护，电气设备与保温材料之间未采取隔热散热措施。

（四）室内消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统、机械防排烟系统、防火卷帘等消防设施、器材以及消防安全标志未保持完好有效；存在影响火灾探测器、洒水喷头、排烟口、消火栓等消防设施正常使用的障碍物；存在影响消防水池、消防电源持续可靠供水、供电的缺陷。

（五）电缆井、管道井在每层楼板处未进行严密封堵，电缆井、管道井堆放杂物；存在影响防火分区、防火分隔完整性的开口部位、孔洞；建筑外墙设置外装饰面或幕墙时，其空腔部位在每层楼板处采用的防火封堵措施未保持完好有效；防火卷帘下

方放置障碍物;常闭式防火门未保持常闭。

(六)施工现场未按规定设置临时消防给水设施,未设置消防通道并保持畅通,临时建构筑物不符合消防安全要求;既有建筑使用易燃可燃夹芯彩钢板在屋面、地下室等区域搭建临时用房或分隔功能分区;违规使用仿真“绿植”“树木”或聚氨酯泡沫等易燃可燃装饰装修材料;高层建筑外墙、冰雪活动场所违规使用隔热保温材料;违规使用、储存、经营易燃易爆危险品。

(七)未根据业态、危险源等制定针对性应急预案并组织定期演练;未组织全员开展消防安全教育和培训,员工不能熟练掌握“四懂四会”(懂得岗位火灾的危险性,懂得预防火灾的措施,懂得扑救火灾的方法,懂得逃生的方法,会使用消防器材,会报警,会扑救初期火灾、会组织疏散逃生)。

(八)单位未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责;多产权、多使用权单位及厂房、仓库存在分租、转租时未明确各方的消防安全工作职责,对共用的安全出口、疏散通道、设施设备等加强集中统一管理;消防控制室未安排24小时值班人员,值班人员不能熟练掌握应急处置程序要求。

四、任务分工

社会事务办公室:主要负责对行政区域内的消防安全工作实施管理、指导,根据委托权限开展消防监督检查和消防行政处罚,建立消防安全网络网格化管理制度,定期组织开展防火巡查,消防宣传活动,协调消防网格员开展各项消防工作,调度辖区消防

救援力量参与灭火救援。针对辖区内单位开展消防安全排查整治工作，加强值班备勤，做好灭火救援各项准备工作；与有关部门建立工作联系，对属于重大火灾隐患的单位场所进行联合执法、综合整治。对生产、储存、经营易燃易爆危险品的门店进行全面整治。严禁下店上宅、前店后宅、集中连片经营。牵头组织各村对“三合一”、“多合一”门店进行全面摸排整治，责令其实现商住分离，基本消除消防安全隐患，并建立健全防范长效管理机制，杜绝新的“三合一”、“多合一”场所产生。

派出所：对住宅小区以及出租屋、群租房进行排查整治，对将房屋出租给他人从事“三合一”、“多合一”生产经营活动的出租人依法给予处罚，对门店电动自行车违规充电进行全面整治，着力整治“人车同屋”停放充电和占用、堵塞疏散通道、安全出口等行为。开展消防安全宣传教育、举报投诉、协助火灾事故调查。

市场监督管理局北张中队：对自建房屋中擅自建房中擅自设置生产、存储、经营性场所，不符合消防安全条件的，不予办理或吊销营业执照；负责查处无前置行政许可企业无证经营行为；对有关职能部门抄告的无证“三合一”、“多合一”场所，依法予以查处。查处不安全取暖设备。

中心校：组织中小学、幼儿园和校外培训机构等单位开展消防安全隐患排查整治工作。

规划建设办公室：组织老旧小区、商住小区开展消防安全隐

患排查整治工作，集中制清理充电线路乱拉乱接及“飞线充电”；对餐饮门店进行全面整治，重点整治是否使用正规瓶装液化气经营企业供应的瓶装液化气；使用的液化石油气钢瓶是否合格，是否存在超期未检情况；液化气钢瓶是否远离明火和高温；同一房间内液化气与其它火源是否一同使用；是否按照《中华人民共和国安全生产法》要求安装可燃易燃气报警装置；是否使用易燃可燃夹芯彩钢板违规搭建。

供电所：按照“政府主导、客户主责”原则。配合乡镇协助客户开展客户侧电气线路隐患排查并提请乡镇督办客户及时整改消缺，引导用户安全用电。

五、工作措施

（一）集中培训提升能力。一是采取“请进来”与“走出去”相结合的方式，邀请消防队成员对本乡消防所人员进行培训，督促掌握检查重点、标准和要求。

（二）集中督导排查整治。按照规定的消防安全职责和检查重点、要求，明确任务分工，全面摸清底数，查清查实隐患，建立隐患问题清单。对于排查发现的火灾隐患，下达整改通知书，建立整改责任清单，落实闭环管理。对风险突出、情况复杂的，邀请消防队专家共同参与检查。

六、工作要求

（一）强化组织领导，压实消防责任。消防所及执法队组织实施消防安全排查整治行动，加强督导检查。要强化指挥调度，

定期会商研判，组织约谈提醒，解决重大消防安全问题。

（二）强化责任落实，形成工作合力。要按照“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求以及《山西省消防安全责任制实施办法》等明确的消防安全职责，各尽其职，各负其责，加强对重点场所的火灾隐患排查整治，及时消除火灾隐患。要建立健全定期会商、情况通报、联合查处、案件移送等机制，形成消防安全监管合力。

（三）强化宣传教育、及时信息报送。要加大宣传力度，通过张贴大字报、开讲座、村委小喇叭等途径向村民、企业等宣传消防知识，增加消防意识，营造“全民消防”的浓厚氛围。